



PLACA
ABC0000

NOME DE SUA EMPRESA

RELATÓRIO DE VISTORIA — ENTRADA / CHECK-OUT

Nº OS / REF
2026-32

Emitido em: 4 de agosto de 2026 às 00:19

VEÍCULO SEM AVARIAS REGISTRADAS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO / CLIENTE	Nome Da Pessoa	MARCA / MODELO	Versa
TELEFONE	(11) 11111-1111	PLACA	ABC0000
CPF	000.000.000-00	COR	Branco
CNH	000000000000	CATEGORIA CNH	AB
CIDADE	São Paulo	ESTADO (UF)	SP
TIPO / ESPÉCIE	Passeio (Carro)	Nº OS / REF.	2026-32
PERFIL	—		

CHECKLIST DE SEGURANÇA E ITENS OBRIGATÓRIOS

PNEUS	Bons (OK)	COMBUSTÍVEL	Cheio
PARA-BRISA / VIDROS	Sem trincas (OK)	MACACO & CHAVE RODA	Presente
TRIÂNGULO SEGURANÇA	Presente	DOCUMENTO (CRLV/CNH)	Regular (OK)

CARIMBO DE GEOLOCALIZAÇÃO E CERTIFICADO DE AUDITORIA

COORDENADAS DE PRECISÃO GEOGRÁFICA (GPS)

Lat: -27.567699 | Lng: -48.804798 (Margem ± 200 m)
Endereço Registrado: Rua Alfredo Stähelin, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, Região Sul, 88125-000, Brasil
Registro de Captura: 04/08/2026, 00:19:15 (Epoch: 1785802755664)

STATUS DA GEOVISTORIA
▣ Localização Validada
▣ Abrir no Google Maps ▣

DIAGNÓSTICO VISUAL — 4 VISTAS DO VEÍCULO

LATERAL ESQUERDA Sem avarias nesta vista	LATERAL DIREITA Sem avarias nesta vista
FRONTAL Sem avarias nesta vista	TRASEIRA Sem avarias nesta vista

FOTOS DOS 4 LADOS — 4/4

 LATERAL ESQUERDA Ângulo ≈ 90° - evidência de contexto	 FRONTAL Ângulo ≈ 90° - evidência de contexto
 LATERAL DIREITA Ângulo ≈ 90° - evidência de contexto	 TRASEIRA Ângulo ≈ 90° - evidência de contexto

RESUMO ESTATÍSTICO DE AVARIAS

0 LEVE 0 MÉDIA 0 GRAVE 0 TOTAL

Nenhuma avaria registrada neste veículo.

ASSINATURA DO VISTORIADOR

Data: 04/08/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Assinatura capturada em tela (não certificado digital qualificado).



VERIFICAÇÃO DIGITAL

HASH: 85D3D3DC83F61157B26F01B514F91529

Escaneie o QR Code para atestar a autenticidade online deste laudo.

LOCAL DA VISTORIA: -27.567699, -48.804798 (± 200 m)

Rua Alfredo Stähelin, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, Região Sul, 88125-000, Brasil

Danos Aparentes • Vistoria Veicular

Placa: ABC0000 • OS: 2026-32 • 0 avarias

4 de agosto de 2026 às 00:19

Hash SHA-256 e QR Code permitem conferir se o conteúdo registrado foi alterado após a emissão (verificação técnica em danosaparentes.com.br/verify).

Não constitui validade jurídica garantida, certificação digital ICP-Brasil nem perícia oficial.
Assinaturas exibidas são capturadas em tela no dispositivo — não equivalem a certificado qualificado.



PLACA
ABC0000

NOME DE SUA EMPRESA

RELATÓRIO DE VISTORIA — RETORNO / CHECK-IN

Nº OS / REF
2026-32

Emitido em: 4 de agosto de 2026 às 00:24

AVARIAS DE GRAU GRAVE DETECTADAS — 1 ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO / CLIENTE	Nome Da Pessoa	MARCA / MODELO	Versa
TELEFONE	(11) 11111-1111	PLACA	ABC0000
CPF	000.000.000-00	COR	Branco
CNH	000000000000	CATEGORIA CNH	AB
CIDADE	São Paulo	ESTADO (UF)	SP
TIPO / ESPÉCIE	Passeio (Carro)	Nº OS / REF.	2026-32
PERFIL	—		

CHECKLIST DE SEGURANÇA E ITENS OBRIGATÓRIOS

PNEUS	Bons (OK)	COMBUSTÍVEL	Cheio
PARA-BRISA / VIDROS	Sem trincas (OK)	MACACO & CHAVE RODA	Presente
TRIÂNGULO SEGURANÇA	Presente	DOCUMENTO (CRLV/CNH)	Regular (OK)

CARIMBO DE GEOLOCALIZAÇÃO E CERTIFICADO DE AUDITORIA

COORDENADAS DE PRECISÃO GEOGRÁFICA (GPS)

Lat: -27.567699 | Lng: -48.804798 (Margem ± 200 m)
Endereço Registrado: Rua Alfredo Stähelin, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, Região Sul, 88125-000, Brasil
Registro de Captura: 04/08/2026, 00:24:19 (Epoch: 1785803059033)

STATUS DA GEOVISTORIA
Localização Validada
Abrir no Google Maps

DIAGNÓSTICO VISUAL — 4 VISTAS (AVARIAS DESTACADAS)

LATERAL ESQUERDA1 AVARIA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	LATERAL DIREITASEM AVARIAS Sem avarias nesta vista
FRONTALSEM AVARIAS Sem avarias nesta vista	TRASEIRASEM AVARIAS Sem avarias nesta vista

FOTOS DOS 4 LADOS — 4/4

LATERAL ESQUERDA Ângulo ~ 90° - evidência de contexto	FRONTAL Ângulo ~ 90° - evidência de contexto
LATERAL DIREITA Ângulo ~ 90° - evidência de contexto	TRASEIRA Ângulo ~ 90° - evidência de contexto

RESUMO ESTATÍSTICO DE AVARIAS

0 LEVE0 MÉDIA1 GRAVE1 TOTAL

DETALHAMENTO TÉCNICO DAS AVARIAS

#	PEÇA / COMPONENTE	LADO / VISTA	TIPO DE DANO	GRAU	OBSERVAÇÕES
1	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	LATERAL ESQUERDA	Amassado / Deformado	GRAVE	Deformação estrutural profunda na chapa da porta, com exposição de metal e sinais de corrosão na região inferior do impacto.

GALERIA FOTOGRÁFICA — 1 FOTO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA — AMASSADO / ...

GRAVE

ASSINATURA DO VISTORIADOR

Data: 04/08/2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Assinatura capturada em tela (não certificado digital qualificado).



VERIFICAÇÃO DIGITAL

HASH: 597FB8B95F7E15C04764E7E313BE9B69

Escaneie o QR Code para atestar a autenticidade online deste laudo.

LOCAL DA VISTORIA: -27.567699, -48.804798 (± 200 m)

Rua Alfredo Stähelin, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, Região Sul, 88125-000, Brasil

Danos Aparentes • Vistoria Veicular

Placa: ABC0000 • OS: 2026-32 • 1 avaria

4 de agosto de 2026 às 00:24

danosaparentes.com.br/verify).

Hash SHA-256 e QR Code permitem conferir se o conteúdo registrado foi alterado após a emissão (verificação técnica em

Não constitui validade jurídica garantida, certificação digital ICP-Brasil nem perícia oficial.
Assinaturas exibidas são capturadas em tela no dispositivo — não equivalem a certificado qualificado.