

STATUS DA VERIFICAÇÃO: DOCUMENTO AUTÊNTICO E INVOLÁVEL

A integridade deste relatório foi confirmada com sucesso via hash criptográfico SHA-256.

Os dados do veículo, diagrama de avarias e assinaturas correspondem exatamente ao registro público original.

1. REGISTRO OFICIAL DO LAUDO

PLACA DO VEÍCULO
RDT-3333

REFERÊNCIA DA ORDEM DE SERVIÇO
OS-2312321

MARCA / MODELO
Fiat Toro Freedom AT6 2020

COR DO VEÍCULO
Branca

PROPRIETÁRIO / CLIENTE
São José / SC

TOTAL DE AVARIAS MARCADAS
2 Ocorrências (Leve)

EMPRESA EMISSORA DA VISTORIA
AutoVistorias S.A. / Danos Aparentes

DATA E HORA DE EMISSÃO
23/07/2026 às 14:32:10 BRT

2. DADOS DE RASTREABILIDADE E GEOLOCALIZAÇÃO (GPS)

COORDENADAS DE GPS: -27.5954, -48.5480 (Precisão: +/- 4 metros)

ENDEREÇO REGISTRADO: Av. Presidente Kennedy, São José - SC, Brasil

DISPOSITIVO COLETOR: Mobile PWA Client (SHA-256 GeoStamping Verificado)

3. INVOLABILIDADE E HASH CRIPTOGRÁFICO DE SEGURANÇA

CÓDIGO HASH DE VALIDAÇÃO (SHA-256):

EEA9011EA43BCD2177DBB4F6CA639B87

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Vistoriador Assinado via Mobile

CPF: ***,482.910-** · Data: 23/07/2026

CLIENTE / PROPRIETÁRIO

Cliente Assinado no Dispositivo

CPF: ***,193.402-** · Data: 23/07/2026